

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4799066812
Datum aktivace kuponu:	06. 09. 2026 11:06:04
Platnost do:	06. 10. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN

JTHB21B1202210875

 kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

LEXUS

Model

ES

Typ karoserie

sedan/limuzína

Druh vozidla

osobní

Palivo

benzín

Výkon

131 kW

Objem

2487 ccm

Datum výroby

07. 06. 2023

Datum 1. registrace

13. 09. 2023

Platnost STK (CZ)

13. 09. 2027

 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno, Financované vozidlo


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	06/2023	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 07. 06. 2023 Barva vozidla: RED MC.CS. – kód 3R1 Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici			
	08/2023			Servisní záznam
	08/2023			Servisní záznam
	09/2023		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 13. 09. 2023 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 13. 09. 2023 Doba od výroby po 1. přihlášení: 3 měsíce Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: ČERVENÁ			
	09/2023		 Česko	Změna majitele
	09/2023		 Česko	Změna provozovatele
	09/2023		 Česko	Vystavení technického průkazu
2024	02/2024	15 000 km		Servisní záznam
	10/2024	30 500 km		Servisní záznam
	10/2024	30 500 km		Servisní záznam
2025	03/2025	46 000 km		Servisní záznam
	09/2025	61 000 km		Servisní záznam
	09/2025		 Česko	Poškození
	10/2025		 Česko	Poškození
2026	03/2026	76 500 km	 Česko	Záznam tachometru

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 2

Datum	09/2025
Země	 Česko
Odhad nákladů na opravu	72 000 – 73 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Kalkulace nákladů na opravu

2 / 2

Datum	10/2025
Země	 Česko
Odhad nákladů na opravu	66 000 – 67 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
13.09.2023	–	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	Toyota Financial Services Czech s.r.o. Bavorská 2662/1, Stodůlky, 15500 Praha IČ: 65413261	Ano
13.09.2023	–	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	Akademie nevšedního vzdělávání s.r.o. Lidická 700/19, Veverží, 60200 Brno IČ: 29303567	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 7

Datum	08/2023
Materiál (výčet)	podložka šroub Směs do ostříkovačů – zimní –20°C Podložka pod SPZ Lexus Přívěšek na mince
Práce (výčet)	PŘEDPRODEJNÍ SERVIS VOZU

Číslo záznamu 2 / 7

Datum	08/2023
Materiál (výčet)	Ochrana laku karoserie ProTect Koberce textilní
Práce (výčet)	aplikace protec vnitro

Číslo záznamu 3 / 7

Datum	02/2024
Stav tachometru:	15 000 km
Materiál (výčet)	TĚSNĚNÍ OLEJOVÉ ZÁTKY PYLOVÝ FILTR FILTR HYBRIDNÍ BATERIE MOTOROVÝ OLEJ 0W-16 AFE

OLEJOVÝ FILTR

SMĚS NEMRZNOUCÍ DO OSTŘIKOVAČŮ

Práce (výčet)

Servisní prohlídka 15.000km

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 4 / 7

Datum 10/2024

Stav tachometru: 30 500 km

Materiál (výčet) BRZDOVÁ KAPALINA DOT4 – 20L

TĚSNĚNÍ OLEJOVÉ ZÁTKY

FILTR KABINOVÝ

FILTR HYBRIDNÍ BATERIE

OLEJ MOTOROVÝ 0W-16 AFE 208L

FILTR OLEJOVÝ

SMĚS NEMRZNOUCÍ DO OSTŘIKOVAČŮ

Práce (výčet)

Servisní prohlídka 30.000km

Mytí vozu LEXUS

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 5 / 7

Datum 10/2024

Stav tachometru: 30 500 km

Práce (výčet) Kontrola zadní kamery

Číslo záznamu 6 / 7

Datum 03/2025

Stav tachometru: 46 000 km

Materiál (výčet) TĚSNĚNÍ OLEJOVÉ ZÁTKY

FILTR KABINOVÝ

OLEJ MOTOROVÝ 0W-16 AFE

FILTR OLEJOVÝ

SMĚS DO OSTŘIKOVAČŮ NEMRZNOUCÍ

THULE PATKY

THULE TYČE

THULE KIT

Práce (výčet)

Servisní prohlídka 45 000 km/3 Roky

Mytí a luxování vozu LEXUS

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 7 / 7

Datum	09/2025
Stav tachometru:	61 000 km
Materiál (výčet)	KAPALINA BRZDOVÁ DOT4
	TĚSNĚNÍ OLEJOVÉ ZÁTKY
	FILTR KABINOVÝ
	FILTR HYBRIDNÍ BATERIE
	OLEJ MOTOROVÝ 0W-16 AFE
	FILTR OLEJOVÝ
	FILTR VZDUCHOVÝ
Práce (výčet)	SMĚS DO OSTŘIKOVAČŮ LETNÍ
	Servisní prohlídka 60.000km
	Drobný jednicový materiál

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 06. 09. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Vozidlo je financováno

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 03. 09. 2026
Česko	ANO – Toyota FS Czech

Leasingové a úvěrové společnosti	03. 09. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE

MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	ANO
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Kontrola exekucí

Při nákupu ojetiny je třeba prověřit nejen vozidlo, ale i jeho majitele. Pokud byste koupili vozidlo od osoby v exekuci, s velkou pravděpodobností by vám bylo **zabaveno exekutorem**. V České republice se bohužel jedná o velmi častý podvod.

Kontrolou exekucí předchozích majitelů v **Centrální evidenci exekucí** lze riziko výrazně snížit. Prověřit lze jakoukoliv fyzickou i právnickou osobu.

Výpis exekucí získáte snadno online na webu exekuce.cebiam.cz.

Ocenění vozidla

Sdělíme vám obvyklou tržní cenu vozidla, pomocí které si ověříte, zda cena oceňovaného vozu odpovídá nabídkové ceně inzerce. Do výpočtu ceny je zahrnuto mimo jiné sledování inzerce ojetých vozidel v ČR i zahraničí včetně sledování cen skutečných realizovaných prodejů. Oceňovací algoritmus pracuje s výpočtovými modely postavenými na dlouhodobém monitoringu trhu, ale není schopen zohlednit fyzický stav vozidla.

V ojedinělých případech se může stát, že cenu vozidla nelze určit. Důvodem jsou nedostatečná data pro kvalifikované ocenění vozidla.

Kontrola identifikátorů

VIN:	JTHB21B1202210875
Model:	ES osobní vozidlo sedan/limuzína 300h Business Edition
Datum první registrace:	13. 09. 2023
Stav tachometru:	90 007 km

Cena nového vozidla
1 169 000 CZK

Aktuální tržní cena
654 000 – 695 000 CZK

Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	LEXUS ES() 300h Business Edition
Motor	2 487 ccm; 2,50 L; 160 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	automatická;

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Aktivní kryt motoru s progr.deformací

Automatické spuštění všech blinkerů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu a vzadu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách včetně zobrazení tlaku a senzor na ráfku

Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče a na straně spolujezdce

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 10

Protiprokluzový systém ETC

Rekuperace brzdové energie motor

Senzor upozorňující na předjíždějící vůz

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace bezpečnostních pásů, aktivace brzdových světel, asistence brzdění, vpředu a vzadu, 0, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, programovatelná vzdálenost, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil, aktivní pod 50kmh/30mil, včetně předcházení blížící se srážce, včetně odbočování a vyhýbání se předmětům

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení, 201 a 125

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Alarm+ ochrana vnitřního prostoru

AM/FM-rádio, RDS, digitální rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická variabilní převodovka manuální mód, řadicí páka na volantu, typ - plynule proměn.převod s manuál.režimem a včetně řadicích pádel

Autonomní řízení 2 - částečná automatizace, aktivní kontrola jízdního pruhu a asistent v dopravní zácpě

Bluetooth

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Elektrický motor 1, 119,7, 88,0, 202, ac synchronní perm magnet a vpředu

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999, 0, 0 a bezdrátové připojení Apple

Karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Multifunkční displej 7,00, Přístrojový panel 1 a 17,8, multifunkční displej 12,30, dotykový obrazovka, Palubní deska střed 1, 31,2, pevný a ne

Nastavení světel: světelný senzor, automatické nastavení výšky

Navigační systém: navigace 3D a hlas, ovládání – dotykem na obrazovku, zdroj dat – internet, barevný displej, 12,30 " uhlopříčka, dopravní informace a 31,2

Ovládání aplikací

Palivový systém: přímé a vícebodové vstřikování benzin

Parkovací senzor vpředu, senzor, parkovací senzor vzadu, senzor a kamera

Počet reproduktorů: 10, značka: Pioneer a subwoofer

Počítač: průměrná spotřeba

Podstavec bezdrátového nabíjení

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování vlečné rameno se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 1, 0 a 0

Příprava pro mobilní telefon nabíječka

Přístrojové ukazatele: TFT & digital

Režimy řízení včetně nastavení motoru a včetně nastavení řízení

Rozmrazovač stěračů

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání emailu/internetu a jiná

Tempomat se senzory vzdálenosti a funkce stop & go

Text na hlas / hlas na text

Typ hybridu: aktivní

Vnitřní paměť/disk

Zdroj elektrického proudu: nikl-metal-hydridová baterie, 245,0, 6,5, 1,60, 204, 34, 0, 0 a 0,0

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2 dálkově ovládaná

Dálkové ovládání klimatizace zahrnuje číselník, včetně vyhřívání a včetně chlazení

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Parkovací asistent: vzadu, navigační displej

Rozpoznávání dopravních značek

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, plazma, rozprašovač vůně a elektrický ohřev

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakovaná, automatická clona, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 235 mm šířka pláště, 45 % profil pláště, rychlostní index V, celosezónní typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce, průměr: 18

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 18 " průměr, 8,0 " šířka, 45,7 a 20,3

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Skleněné střešní okno s elektrickým ovládáním, vyklápěcí, posuvné, umístěno vpředu

Typ barvy: nemetalická

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Dveřní madla

Koberečky:

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, piano černá na středové konzoli, piano černá na dveřích, piano černá na přístrojové desce

Potahy sedadel: hlavní materiál – kůže a doplňkový materiál – kůže

System vstupního osvětlení

Úchyt na zavazadla

Vyhřívání el. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení 5, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – elektrické, nastavení posuvu – elektrické, nastavení výšky – elektrické, nastavení bederní opěrky – elektrické a naklápění sedáku – elektrické

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose, vyhříváný

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo pevné, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / havárie	09. 11. 2025	Více info
EV/Hybrid / havárie	13. 07. 2024	Více info
elektronika / havárie	09. 10. 2023	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	RED MC.CS. – kód 3R1
Barva při první registraci v CZ	Červená

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	06. 09. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	SEDAN
Datum první registrace vozidla	13.09.2023
Datum první registrace vozidla v ČR	13.09.2023
Tovární značka	LEXUS
Obchodní označení	ES300H
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	TOYOTA
Výrobce motoru	TOYOTA
Typ motoru	A25A
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	131
Při otáčkách (ot/min)	5700
Zdvihový objem (ccm)	2487
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ČERVENÁ
Maximální rychlost (km/h)	180
Maximální hmotnost povolena (kg)	2150
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2150

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4975
Šířka celková (mm)	1865
Výška celková (mm)	1445
Rozvor (mm)	2870
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1190/1190
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1100/1100
Ráfky náprava 1	18X8J ET45 C1 D
Pneumatiky náprava 1	235/45R18 94Y
Ráfky náprava 2	18X8J ET45 C1 D
Pneumatiky náprava 2	235/45R18 94Y
Brzdy provozní	NE

Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	79
Při otáčkách (ot/min)	2500
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,3
Další záznamy	ROZCHOD: 1590+1610 [2018/1832AP P.2: EL 88(KW)] #V.9: EURO 6 AP #P.2: 88/48 KW – MAX. VÝKON / MAX. 30TI MINUTOVÝ VÝKON ELEKTROMOTORU VOZIDLA S HYBRIDNÍM POHONEM NOVC-HEV UMOŽŇUJÍCÍ SAMOSTATNOU JÍZDU V REŽIMU ELEKTRICKÉHO POHONU M: 2870 JDNE 13.09.2023 DLE STANOVISKA VÝROBCE ZÁPIS ALTERNATIVNÍCH KOL:19X8J ET45; 235/40R19 96Y, 17X71/2J ET40; 215/55R17 94V/WJDNE 13.09.2023 TECHNICKÝ PRŮKAZ VYSTAVEN NA ZÁKLADĚ ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.
Emise CO2 (g/km)	120

Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inserci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.

KLIENTSKÝ KUPON

opravňuje k provedení bezpečnostního značení skel
SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS

s 50% slevou

Vozidlo

Značka a typ vozidla:

VIN (číslo karoserie):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pokyny

Tento KLIENTSKÝ KUPON slouží jako doklad pro provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS u Autorizovaných Pracovišť Cebia (dále jen pracoviště) se slevou 50 %.

Pro jeho využití vám doporučujeme následující postup:

- na www.cebia.cz/apc vyhledejte pro vás nejdostupnější pracoviště
- telefonicky dohodněte termín přistavení vozidla k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS
- na pracovišti předložte tento KLIENTSKÝ KUPON společně s technickým průkazem

Objednávka služby

- tento KLIENTSKÝ KUPON byl vydán Cebia, spol. s r.o., v rámci slevy po prověření historie vozidla
- tento KLIENTSKÝ KUPON opravňuje předložiteli k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS vč. registrace do Systému OCIS za následujících finančních podmínek:

850 Kč vč. DPH

cenu hradí klient na pracovišti

Popis bezpečnostního značení skel SBZ OCIS a EUROVIN OCIS

- značení 6 skel vozidla technologií pískování kódu
- kód SBZ OCIS obsahuje 7 unikátních alfanumerických znaků
- kód EUROVIN OCIS obsahuje 17 alfanumerických znaků podle VIN vozidla
- vylepení 2 samolepicích etiket OCIS
- registrace do Systému OCIS
- vystavení OSVĚDČENÍ o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS a identifikační karty OCIS
- více informací naleznete na www.cebia.cz/piskovani

.....
datum provedení

.....
razítko a podpis pracoviště